


REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS EN CALZADA



Refuerzo de esquina de hierro de
 $\varnothing = 10\text{mm}$. Recubrimiento 3cm.

Hierro de $\varnothing = 12\text{mm}$.
Recubrimiento 3cm.

Tapa + marco de hierro.
Aprobada por OSE.

Hormigón C25, espesor 15 cm.
Área= variable

UNIDAD TÉCNICA DE PROYECTOS
INTENDENCIA DE PAYSANDÚ

\\LOGOS IDPL\Logos Intendencia- Unidad Proyecto.jpg

Obra: Ejecución de cordón cuneta y badenes en la ciudad
de Paysandú.

Plano: DETALLE
REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS

Lámina:

L03

Escala: sin escala